

NÁVOD NA POUŽITÍ

**elektronického digitálního
výškoměru**

(pro rozsah: 200, 300, 500, 1000mm)



www.kmitex.cz

DIČ: CZ62917455

Důležité


Měřidlo používejte při okolní teplotě 0 - 40°C a vlhkosti maximálně do 80%. Skladujte při teplotě -10°C až +50°C. Chraňte jej před působením tekutin, zejména vody a oleje, mechanickým poškozením a násilným zacházením. Nevystavujte působení el. napětí, např. gravírovací jehly, magnetického pole a agresivních látek. Nerozebírejte, měřicí plochy udržujte čisté a suché, nečistoty odstraňujte měkkým a čistým hadříkem. K čištění používejte výhradně bezvodý (absolutní) lih nebo letecký benzín. Neukládejte ve vlhkém a prašném prostředí a na přímém slunečním světle. Pozor na možnost úrazu ostrými hranami čelistí.

Technická data

měřicí rozsah 0-200mm, 0-300mm, 0-500mm, 0-1000mm
přesnost 0,06mm/,001“
rychlost měření 1m/s
rozlišení 0,01mm/,0005“
napětí baterie 1,55V
provozní podmínky teplota 0 – 40°C
maximální vlhkost 80%
skladování - 10° až + 50°C

Popis

Základna, stupnice, kryt baterie, aretace běžce, jemný posuv běžce, měřicí čelist, jemné nastavení.



Funkce tlačítek

ON/OFF zapnuto, vypnuto
in/mm přepínání jednotek palce/milimetry
ZERO/ABS přepínání mezi měřením relativním (inkrementálním) a absolutním
SET nastavení hodnoty v paměti
PRESET přesná volba (↓↑)

Nastavení nuly (ZERO):

dvojitým stisknutím tlačítka vynuluje displej na jakémkoliv místě stupnice.

Přesná předvolba (PRESET ↓↑):

stiskněte a přidržte tlačítko až do snížení – zvýšení vyobrazené hodnoty na hodnotu požadovanou (možný rozsah ± 999,99mm/±99,999“).

Použití:

- 1) očistěte všechny měřicí plochy,
- 2) povolte aretační šroub a vyzkoušejte posuv ,
- 3) zkontrolujte funkci displeje a tlačítek,
- 4) tlačítkem **in/mm** vyberte požadované měřicí jednotky.

Výměna baterie

Nutnost výměny baterie je avizována vyblednutím, blikáním nebo zhasnutím displeje. Při její výměně dodržujte správnou polaritu (kladný pól směřuje ven).

Centrální sklad a odbyt: Pivovarská 97, 273 42 STEHELČEVES, Tel.: +420 312 283 921, Fax.: +420 312 283 046, Email: kmitex@kmitex.cz

Výroba, odbyt a expedice: Hollého 1203, 014 01 BYTČA, Tel.: +421 415 521 011

Pobočky: Novovysočanská 537/31, 190 00 PRAHA 9, Tel.: +420 266 313 514, Fax.: +420 284 822 996, Email: praha@kmitex.cz

www.eshop.kmitex.cz