



# DIGITÁLNÍ VODOVÁHA

Návod k použití



## Technické údaje:

Rozsah měření: 4x90°  
Dělení: 0,05°  
Přesnost měření: +/-0,1°  
Napájení: baterie 9V

## Funkce tlačítek:

**O... Level** zapnutí vodováhy, na displeji svítí ikona LEVEL, vypnutí.

**Tilt%** stisk aktivuje funkci měření sklonu v %, další stisk funkci ruší.

**Hold** stisk při měření zmrazí na displeji naměřenou hodnotu pro snazší odečtení, opětovný stisk funkci zruší.

**Bevel** stiskem se nastaví relativní 0 pro měření úkosu, pro návrat do režimu absolutního měření stiskněte na 3 vteřiny **O...Level**.

**Laser** stiskem se aktivuje laserový paprsek, po dalším stisku zhasne.

## Varování:

Chraňte oči před laserovým paprskem.

Nikdy nemiřte laserovým paprskem na jiné osoby, do zrcadla, apod. I paprsek o malém výkonu může způsobit nevratné poškození zraku.

Zajistěte skladování přístroje mimo dosah dětí.

**[www.kmitex.cz](http://www.kmitex.cz)**

Novovysočanská 537/31, 190 00 PRAHA 9

<http://eshop.kmitex.cz>

+420312283921